

## **Технические требования к металлостикерам**

1. Макет нужен в векторном формате (cdr, pdf, eps, ai) в масштабе 1:1.
2. Оптимальная толщина элементов 0,07 мм.
3. Расстояние между элементами не менее 0,2 мм.
4. Элементы менее 3 мм нужно соединять с соседними тонкой (до 0,1 мм) линией.
5. Глянцевая поверхность (золото, серебро) в макете обозначается черным цветом; матовая – серым.