


apexPoint ver.2

Станция беспроводной зарядки с подсветкой

indivo

1. Зона беспроводной зарядки
2. Подсветка
3. Кнопка управления подсветкой



Подключите кабель питания к разъему USB Type-C и подсоедините устройство к розетке. Все перечисленные ниже функции недоступны без подключения к источнику питания.

Беспроводная зарядка смартфона

- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Положите смартфон на зону зарядки (1).
- Зарядка начнется автоматически.
- После начала зарядки на экране смартфона появится соответствующий значок.

Подсветка

- Коснитесь кнопки (3) для включения подсветки.
По умолчанию активируется циклическое изменение подсветки от яркой до приглушенной.
- Повторные касания кнопки (3) поочередно переключают яркость подсветки на слабую, а затем — на среднюю.
- Еще одно касание кнопки (3) выключает подсветку.

Технические характеристики

Вход: 5 В/2 А, 9 В/2,1 А

Выход беспроводной зарядки: 10 Вт (макс)

Диаметр: 143 мм

Высота: 53 мм

Вес: 240 г

Комплектность: станция беспроводной зарядки с подсветкой, кабель USB Type-C, зарядное устройство, руководство по эксплуатации